

# Informe


**Empresa** Grupo de Control y Robótica TEP.192 **Cliente** María Carrascal Perera  
 Carretera Huelva-Palos de la Frontera Plaza de los Columpios, Portal 1, 2ºD  
 s/n  
 Palos de la Frontera (Huelva) Huelva  
**Examinador** Miguel Ángel Martínez Bohórquez

**Instrumento** testo 875-1i N.º de serie: 2755245 **Objetivo:** Angular 32°



**Pedido** Búsqueda de puentes térmicos. Se ha realizado una comprobación según EN 13187 con una cámara termográfica.

### Condiciones meteorológicas:


Temperatura ambiente exterior	10.9°C
Temperatura ambiente interior	14.6°C
Temperatura superficial exterior	11.5°C
Temperatura superficial interior	14.8°C
Humedad relativa exterior	63%
Humedad relativa interior	59%
Grado de emisividad exterior	0.87
Grado de emisividad interior	0.93
Temperatura reflejada exterior	-5°C
Temperatura reflejada interior	13




**Datos de imagen:** **Fecha:** 16/12/2014 **Grado de emisividad:** 0.87  
**Hora:** 8:27:22 **Temp. refl. [°C]:** -5.0  
**Archivo:** IV\_00586.BMT




<b>Datos de imagen:</b>	<b>Fecha:</b>	16/12/2014	<b>Grado de emisividad:</b>	0.87
	<b>Hora:</b>	8:28:00	<b>Temp. refl. [°C]:</b>	-5.0
	<b>Archivo:</b>	IV_00587.BMT		



<b>Datos de imagen:</b>	<b>Fecha:</b>	16/12/2014	<b>Grado de emisividad:</b>	0.87
	<b>Hora:</b>	8:29:07	<b>Temp. refl. [°C]:</b>	-5.0
	<b>Archivo:</b>	IV_00588.BMT		



<b>Datos de imagen:</b>	<b>Fecha:</b>	16/12/2014	<b>Grado de emisividad:</b>	0.87
	<b>Hora:</b>	8:30:50	<b>Temp. refl. [°C]:</b>	-5.0
	<b>Archivo:</b>	IV_00591.BMT		



<b>Datos de imagen:</b>	<b>Fecha:</b>	16/12/2014	<b>Grado de emisividad:</b>	0.93
	<b>Hora:</b>	8:56:52	<b>Temp. refl. [°C]:</b>	13.0
	<b>Archivo:</b>	IV_00622.BMT		

23/12/2014

Miguel Ángel Martínez Bohórquez